Kompleksowa modernizacja i termoizolacja połaci dachu budynku CDN w Pile

Przed remontem

Widok dachu od strony północnej	Widok dachu od strony południowej
Widok dachu od strony wschodniej	Wejście na strych
Klatka schodowa na strych	Strych
	

Strych	Strych
Strych	Strych

Przebieg prac

Strona północna	Strona południowa

Po remoncie

Strona północna	Strona południowa
Wejście na strych	Klatka schodowa na strych
Strych	Strych